УДК 53.084.823

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ ФРЕЗ

Игорь Андреевич Ручкин

Студент 6 курса,

кафедра «Инструментальная техника и технологии»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: О.В. Мальков,

кандидат технических наук, доцент кафедры «Инструментальная техника и технологии»

С использованием метода конечных элементов, выполняется сравнительный анализ напряжений, возникающих при работе резьбовых фрез. Рассматривается влияние на прочность фрезы величины угла подъёма винтовой канавки (ω , град), величины переднего угла в торцевом сечении (γ_t , град), величины заднего угла в торцевом сечении (α_t , град), диаметра фрезы (d, мм), шага нарезаемой резьбы (p), величины подачи на зуб (S_z , мм/зуб). Данным параметрам, в соответствии с планом, присваиваются значения, указанные в таблице 1. Разработка модели фрезы выполняется в системе Autodesk Inventor Professional, анализ методом конечных элементов выполняется в системе Ansys Workbench R14.5.

Параметр Значение ω , град -30,00 -15,000,00 15,00 30,00 γ_{t} , град -16,00 -8,00 0.00 8,00 16,00 α_{t} , град 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 10,00 15 25,00 5,00 20 d, mm Р, мм 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 S_z , MM/3V δ 0.05 0.10 0.50

Таблица 1. Значения геометрических параметров фрез.

Для расчетов принимается такое положение фрезы, при котором зуб срезает наибольшую толщину стружки. Таким образом для имитации нагрузки, возникающей в процессе работы фрезы, прикладывается давление, равное величине удельной силы резания при резьбофрезеровании, к части передней поверхности участвующей в процессе резания. Фиксация модели выполняется по хвостовику.

Измеряется величина напряжений по теории прочности Мора для хрупких материалов, с различным сопротивлением растяжению и сжатию, наибольшие и наименьшие основные напряжения (1е и 3е основные напряжения), а также величина смещения фрезы.

В данной работе была построена модель фрезы, в том числе создана модель материала (твердый сплав), проведено моделирование процесса резания, с целью определить форму и толщину срезаемого слоя и получить форму площадки давления на переднюю поверхность. Построены эпюры напряжений, выявлены опасные сечения и возможные причины выхода инструмента из строя. Построены графики зависимостей величины напряжений и смещений от указанных выше параметров.

По результатам моделирования сделаны выводы. С увеличением угла наклона винтовой линии, площадь давления на переднюю поверхность инструмента уменьшается, за счет постепенного вхождения зуба в материал. Так же уменьшается реактивная сила, действующая на инструмент от сил резания. Следует увеличивать угол наклона винтовой канавки, чтобы уменьшить силу резания, с другой стороны уменьшение суммарной площади давления может

привести к ее увеличению на отдельном зубе профиля. При увеличении угла ω на фрезах рассматриваемого диаметра увеличиваются максимальные возникающие напряжения. Это происходит из-за перераспределения площади давления на переднюю поверхность инструмента, а именно увеличения давления на отдельные профили колец, а так же при наклоне канавки основная часть площади давления располагается несимметрично резьбовому профилю, это приводит к увеличению нагрузки на части профиля (рис. 1).

Смещение уменьшается с увеличением угла наклона винтовой канавки. Следовательно необходимо уменьшать угол наклона канавки для уменьшения смещения инструмента.




Рис. 1. Эпюра распределения первого основного напряжения (для случая ω =15 град, γ_t =8 град, α_t =10град, d=20мм, P=2мм, S_z=0.15 мм/зуб)

Литература

- 1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1986. –590 с.
- 2. Кариев С.П. Резьбонарезной инструмент М: Машгиз, 1959. –250 с.
- 3. Sandik Coromant. Техническое руководство «Резьбонарезание. Точение и фрезерование резьбы». -2014.-118 с.